

## **Bedienungsanleitung**

### **WA 1010 - Fensterthermometer**

#### **Installation**

Entfernen Sie die Schutzfolie von den Klebeflächen an den Ecken des Thermometers und kleben Sie dieses mit den Klebeflächen an das Fenster, um die Fensteranbringung abzuschließen.

#### **Funktion**

Der Zeiger bewegt sich je nach Temperatur auf der Messskala und zeigt einen entsprechenden Messwert an. Dieser Wert entspricht der aktuellen Temperatur und wird in °C angezeigt.

#### **Technische Daten**

Messbereich: -50°C bis +50°C

Abmaße (BxTxH): 75 x 21 x 75 mm